











Voorgevel





Linkergevel



Achtergevel




Doorsnede




01 eerste verdieping








Voorgevel




Achtergevel




Doorsnede








Vorgevel




Achtergevel




Doorsnede







Voorgevel



Rechtergevel



Achtergevel



Doorsnede